

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Die Fahrzeugschlüssel lagen zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Windschild gebrochen
- Kraftradgabel vorne links verschrammt
- Reifen überaltert

Restwert :

Auf Grund der besonderen Umstände (Sicherstellung, längere Standzeit, nur eingeschränkt prüfbar, fehlende Dokumente, etc.) war eine EDV-Bewertung nicht möglich.

Der angegebene Fahrzeugwert entspricht dem Restwert des Fahrzeuges inkl. MwSt: